


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Ergos



TOAL01 ORO CEPILLADO TOALLERO M  
TOAL01OC

<b>Colección:</b> Ergos	<b>Acabado:</b> Oro cepillado	<b>Código:</b> 99Z306195
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b>	

Características técnicas


- Garantía de 3 años en complementos.


Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Composición y recambios

- Base : BFA02X1OC (AAZ307521)



**TOAL01 BRUSHED GOLD TOWEL RAIL M  
TOAL01OC**

<b>Collection:</b> Ergos	<b>Finish:</b> Brushed gold	<b>Code:</b> 99Z306195
<b>Location:</b> Bath	<b>Category:</b>	

**Technical characteristics**


- Guarantee of 3 years for accessories.


**Tests**

- Corrosion test according to european standard EN 248.

**Composition and spare parts**

- Base: BFA02X1OC (AAZ307521)





## TOAL010C

<b>Collection:</b> Ergos	<b>Fini:</b> Or brossé	<b>Code:</b> 99Z306195
<b>Lieu:</b> Bain	<b>Catégorie:</b>	

## Caractéristiques techniques


- Garantie de 3 ans en compléments.


## Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

## Composition et pièces de rechange

- Base: BFA02X10C (AAZ307521)



**TOAL010C**

<b>Sammlung:</b> Ergos	<b>Ausführung:</b> Gebürstete gold	<b>Code:</b> 99Z306195
<b>Standort:</b> Wannenfüll	<b>Kategorie:</b>	

**Technische eigenschaften**


- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

**Qualitätsprüfung**

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

**Ersatzteile-aufstellung**

- Sockel: BFA02X10C (AAZ307521)



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)